

## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM161	Saab 96 V4	Blå	1970	96565334	Saknas	Museet		7 596

### Beskrivning

Trevlig bil som går jätte fint, stenskott och patina. Behöver service och genomgång av bromsar.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.d.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM 162	Saab 98 V4	Brun	1974	..200559	AYX 330	Museet	Ej reg.bar	27

### Beskrivning

Saab 98 prototyp, 95a ombyggd till combikupé, kräver översyn men är fullt körbar.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM 163	Saab 96 V4	Grön	1974	..2002115	ETK 909	Museet		2 539

### Beskrivning

Bilen som Per Eklund/Björn Cederberg vann Svenska rallyt med 1976, bilen är som den var då, ej renoverad, koppling bytt. Fabriks bil ca 160hp, 1815cc, 4 vxl, 7:38, spec. 2.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM 164	Saab 96 V4	Blå	1980	..6002820	BJN 563	Museet		133

### Beskrivning

Sista 96an, fel regnr! Är oregad, Körd från Valmetfabriken till Trollhättan på vintern 1970 av Erik Karlsson och Björn Sundfeldt/teknikens Värld. Nästan ny bil.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM 165	Saab 9-2X	Silver	2004	...50004	Saknas	Museet	Ej reg.bar	795 miles

### Beskrivning

Subaru Saab använd för pressvisning i USA, USA specad och tidigare USA reggad. Fullt fungerande.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mi
VM201	Saab 94 Sonett	Vit	1956		1 JHZ 568	Museet		1 248

### Beskrivning

Första bilen, nr 1, byggd i Åsaka, Rolf Melde projektledare, renoverad i USA, ej helt korrekt interiört. Aluminiumplastkaross, GT 750, 57,5hp, 4 vxl. Går bra.




## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mi
VM202	Saab 94 Sonett	Blå	1956		5 HSR 898	Museet		65

### Beskrivning

Bil nr 5. Originalskick, Saabs ägo hela tiden, samma spec som nr 1, men 3 vxl, hel orig. utom mattan, ej omlackad.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM 203	Catherina	Orange	1965		22 Saknas	Museet		163

### Beskrivning

Caterina är byggd av ASJ under ledning av Sixten Sason, en av föregångarna till Sonetten, plåtkaross, orenoverad, körbar efter genomgång





## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM204	MFI 13	Vit	1965	Saknas	Saknas	Museet		1 807

### Beskrivning

Designad av Björn Karlström, byggd av Malmö Flygindustri, en av föregångarna till Sonetten, plåtkaross, dålig lack, går att få snurr på efter genomgång.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 205	Saab 97 Sonett 2-T	Silver	1966		25 EKF 706	Museet		€

### Beskrivning

Replica av Coupes de Alpes, en av 28 tillverkade under 1966, 2takt, std motor 60hp, Tidigare ägd av Bob Sinclair (USA chef), Exteriör renoverad i USA, ej helt orig. extraljus, svart bakparti. Interiör helrenoverad av Saab KMX. Solid trevlig bil, körd i std C.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst
VM 206	Saab 97 Sonett 2-T	Röd	1967		80 Saknas	Museet		

### Beskrivning

Fin bil som alltid varit i Saabs ägo, iordninggjord -97, lite matt i lacken, kräver renovering av vxlåda efter körning utan olja.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 207	Saab 97 Sonett III	Orange	1970	....00006	CUM 898	Museet		16

### Beskrivning

Tidig bil, nr 6. Fin orenoverad original, USA bil åter Trollhättan slutet 80tal, svårt sprucken vindruta, behöver genomgång och ny ruta innan körning.




## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. i
VM 208	Saab 97 Sonett III	Gul	1974	....2500	Saknas	Museet		

### Beskrivning

Sista Sonetten, Jätte fin, ny bil, behöver genomgång innan körning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM251	Saab 99	Grå	1966	Saknas	Saknas	Museet		856

### Beskrivning

Prototyp av 99an, kallades för Daihatsu, har inget chassinummer, Ej seriemässig, behöver ordentlig genomgång innan körning.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM252	Saab 99	Vit	1969	544	BXY 921	Museet		6 472

### Beskrivning

Bredprovsvagn, tidig 99a, varit privatägd, renoveringsobjekt, drivlina behöver helrenovering, ej mycket rost.



## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmo.	Chassienr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM253	Saab 99	Flerfärgad	1968	1001	AGZ 735	Museet		okänd

### Beskrivning

Kan vara nr 1, Renoveringsobjekt, motor och låda bredvid, saknar inredning.





## Fordon SAAB Bilmuseum

VM-nr	Bil	Färg	Årsmod.	Chassi nr	Regnr	Placering	Reg.status	Mätarst. mil
VM254	Saab 99	Röd	1969	1826	Saknas	Museet		9 897

### Beskrivning

Bra bruksskick, renov av vxllåda behövs, frihjul funkar ej som det skall.

